



Doskonała lokalizacja tuż obok centrum Warszawy.



Pełna i nowoczesna rewitalizacja przeprowadzona przez profesjonalistów.




Kameralne, zagospodarowane podwórko.




Nowoczesne windy, ułatwiające komunikację.



Widok budynku od strony ulicy



Plan kondygnacji



Rzut lokalu M19



2 Pokój 6,45 m²

1 Pokój z aneksem kuchennym 26,32 m²

3 Łazienka 4,54 m²

NR	POMIESZCZENIE	POW.
1	Pokój z aneksem	26,32 m ²
2	Pokój	6,45 m ²
3	Łazienka	4,54 m ²
SUMA		37,31 m²

Niniejsza karta lokalu stanowi jedynie poglądową prezentację układu pomieszczeń oraz ogólnego wyglądu lokalu. Zaprezentowane w niej proporcje pomieszczeń oraz ich wyposażenie przedstawione są jedynie orientacyjnie. Treść niniejszej karty lokalu nie stanowi elementu treści oferty sprzedaży lokalu.



Doskonała lokalizacja tuż obok centrum Warszawy.



Pełna i nowoczesna rewitalizacja przeprowadzona przez profesjonalistów.




Kameralne, zagospodarowane podwórko.




Nowoczesne windy, ułatwiające komunikację.



Widok budynku od strony ulicy



Plan kondygnacji



Rzut piwnicy lokalu M19



5 Pokój 7,90 m²

6 Łazienka 3,24 m²

4 Korytarz / Gabinet 10,95 m²

7 Sypialnia 14,28 m²

NR	POMIESZCZENIE	POW.
4	Korytarz / Gabinet	10,95 m ²
5	Pokój	7,90 m ²
6	Łazienka	3,24 m ²
7	Sypialnia	14,28 m ²
SUMA		36,37 m²

Niniejsza karta lokalu stanowi jedynie poglądową prezentację układu pomieszczeń oraz ogólnego wyglądu lokalu. Zaprezentowane w niej proporcje pomieszczeń oraz ich wyposażenie przedstawione są jedynie orientacyjnie. Treść niniejszej karty lokalu nie stanowi elementu treści oferty sprzedaży lokalu.